



Kedjesmörjning

Valsar stäng

Knivar stäng

Nollreferens såg

Såggivare B

Såggivare A

Nollreferens dia 2

Diameter 2B

Diameter 2A

Nollreferens dia 1

Diameter 1B

Diameter 1A

Strömmatnings till kort

Pulståg hö dia.givare

Kap ute

Överknivsensor

Kap hemma

Extra

Extra

Pulståg vä dia.givare

Valsar stäng

Extra

Valsar öppna

Matning fram

Ingågkedjesmörj

Knivar stäng

Extra

Knivar öppna

P1

P3

P4

P2

